

カーセンサー認定 車両品質評価書

評価番号 V0103050006403625 -
評価書発行日 2017年12月11日
登録番号 V33450136 325

どんなクルマと、どんな時間を。

カーセンサー



年式 車名	H27年 オデッセイ		
グレード	アブソルート		
型式	DBA-RC1		
車台No.	RC1-1101281		
外装色	クロ	色No.	NH731P
全塗装	無	定員	7人
車検満了日	30年02月	ドア数	5
排気量	2400cc	燃料	ガソリン
シフト	IAT	駆動	2WD
車歴	自家用	モデル	
メーター	交換無	走行距離	27千km
現メーター指示距離		交換時走行距離	

検査コメント

3rdシート裏A<小>	運転席へたり<小>
外装薄線キズ	外装小傷有
Fバンパ下面A<中>	ボンネット飛び石
Fガラス飛び石<小>	

評価点

4.5点

修復歴

無

内装



外装



検査日


2017年12月04日

S 6 5 4.5 4 3.5 3 2 1 R



ホンダセンシング/プレミアムインターナビTV/11インチリア
エンター/Cパッケージ/コンフォートビューパッケージ/スマー
トキー/パドルシフト/エンジンスタート/7人乗り

車両状態



外装状態の表示記号

A...線キズ有り U...ヘコミ有り B...キズを伴うヘコミ有り P...塗装要す
W...修理あと有り S...サビ有り C...腐食有り G...フロントガラス飛び石
X...切れ・破れ・割れ XX...交換歴有り

1...小程度 2...中程度 3...中程度を超えるもの 4...3を超えるもの

*パネルの色が「青色」の表示は交換歴が有る部位を表します。

カーセンサー認定車取扱店名

本評価書に関するお問合せは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。



AISマークは、メーカー系の中古車事業会社とオークネットで統一された「評価基準」「検査基準」に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時時点現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではございませんのでその旨ご了承ください。また、車両の機関及び機構に関する内容等については必ず右記販売店にご確認くださいようお願い申し上げます。