カーセンサー認定

車両品質評価書

どんなクルマと、どんな時間を。
カーセンサー

評価番号　V0103050006756924
評価書発行日　2018年03月15日
登録番号　V07050081 353



年式 車名	H27年　オデッセイ		
グレード	アブソルート		
型式	DBA-RC1		
車台No.	RC1-1103583		
外装色	クロ	色No.	NH820P
全塗装	無	定員	7人
車検満了日		ドア数	5
排気量	2400cc	燃料	ガソリン
シフト	IAT	駆動	2WD
車歴	自家用	モデル	
メーター	交換無	走行距離	32千km
現メータ指示距離		交換時走行距離	

検査コメント

Fシートしわ<小>	運転席へたり<小>
ドア内張りA<小>	外装薄線キズ
外装小傷有	Fバンパ下面A<小>
Fガラス飛び石<中>	

評価点
4.5点


修復歴　無
内装　★★½
外装　★★½
検査日　2018年03月12日

S 6 5 4.5 4 3.5 3 2 1 R

メモリナビ　フルセグTV　保　記　整　取　バック　ABS　A/C　バックカメラ　ETC

ホンダセンシング/8インチプレミアムインターナビTV/運転席パワーシート/Cパッケージ/コンフォートビューパッケージ/パドルシフト/スマートキー/7人乗り

車輌状態



外装状態の表示記号

A…線キズ有り U…へコミ有り B…キズを伴うへコミ有り P…塗装要す
W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石
X…切れ・破れ・割れ XX…交換歴有り
1…小程度 2…中程度 3…中程度を超えるもの 4…3を超えるもの
＊パネルの色が「青色」の表示は交換歴が有る部位を表します。

AIS Automobile Inspection System CHECK
中古車の品質評価システム

AISマークは、メーカー系の中古車事業会社とオークネットで統一された「評価基準」「検査基準」に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時点現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではございませんのでその旨ご了承ください。また、車両の機関及び機構に関しての内容等については必ず右記販売店にご確認くださいますようお願い申し上げます。

カーセンサー認定車取扱店名

本評価書に関するお問合せは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。