

カーセンサー認定

どんなクルマと、どんな時間を

カーセンサー

評価番号 V0103050007275191 -
評価書発行日 2018年07月23日
登録番号 V19450151 379



年式 車名	H27年 オデッセイ		
グレード	アブソルート EXアドバンス		
型式	DBA-RC1		
車台No.	RC1-1111616		
外装色	クロ	色No.	NH731P
全塗装	無	定員	7人
車検満了日	30年11月	ドア数	5
排気量	2400cc	燃料	ガソリン
シフト	IAT	駆動	2WD
車歴	自家用	モデル	
メーター	交換無	走行距離	26千km
メーター指示距離		交換時走行距離	

検査コメント

修復歴 A	右センターピラー W
シート A <小>	運転席あたり <小>
ドア内張り A <小>	ハンドル A 有
側面修理跡	右 F ピラ P 飛び
右フェン脱着跡	

評価点

R点

修復歴

有

内装



外装




検査日

2018年07月16日

S	6	5	4.5	4	3.5	3	2	1	R
---	---	---	-----	---	-----	---	---	---	---



車輛狀態



外装状態の表示記号

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…塗装要す
W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石
X…切れ・破れ・割れ XX…交換歴有り

1…小程度 2…中程度 3…中程度を超えるもの 4…3を超えるもの

* パネルの色が「青色」の表示は交換歴が有る部位を表します。

カーセンサー認定車取扱店名



中古車の品質評価システム

AISマークは、メーカー系の中古車事業会社とオークネットで統一された「評価基準」「検査基準」に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時時点現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではありませんのでその旨ご了承ください。また、車両の機関及び機構に関しての内容等については必ず右取扱販売店にご確認くださいようお願い申し上げます。

本評価書に関するお問合せは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。