

カーセンサー認定

どんなクルマと、どんな時間を。

カーセンサー-

評価番号 V0103050009074177 -
 評価書発行日 2019年10月02日
 登録番号 V27150147 10012

[illegible]

評価点

4.5点

修復歴

無

内装



外装



検査日


2019年09月30日

S	6	5	4.5	4	3.5	3	2	1	R
---	---	---	-----	---	-----	---	---	---	---



アルパインBIG-X11型、12.8型フリップダウンリアモニター、バックモニター、ツインルーフ、本革エグゼクティブパワーシート、モデリスタエアロ&マフラー、車高調、純正ドラレコ、インテリアイルミネーション、

車輛狀態



外装状態の表示記号

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…塗装要す
W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石
X…切れ・破れ・割れ XX…交換歴有り
1…小程度 2…中程度 3…中程度を超えるもの 4…3を超えるもの
※パネルの色が「青色」の表示は交換歴が有る部位を表します。

カーセンサー認定車取扱店名



AISマークは、メーカー系の中古車事業会社とオークネットで統一された「評価基準」「検査基準」に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時時点現在の車両状態を示したものです。検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではありませんのでその旨ご了承ください。また、車両の機能及び機構に関する内容等については必ず右記販売店にご確認くださいますようお願い申し上げます。

本評価書に関するお問合せは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。