

# カーセンサー認定 車両品質評価書

評価番号 V0103050023767995  
 評価書発行日 2022年08月02日  
 登録番号 V21150155 10024



年式	車名	R02年 アルファード
グレード	S Cパッケージ	
型式	3BA-AGH30W	
車台No.	AGH30-0358261	
外装色	Pホワイト	色No. 070
全塗装	無	定員 7人
車検満了日	令和05年12月	ドア数 5
排気量	2500cc	燃料 カソリン
シフト	AT	駆動 2WD
車歴	自家用	モデル
メーター	交換無	走行距離 36千km
現メータ指標距離		交換時走行距離

## 検査コメント

運転席しわ<小>	運転席A <小>
運転席内張A <小>	ハンドル擦れ<小>
コンソールA <小>	Fガラス飛び石<小>



AISマークは、メーカー系の中古車事業会社とオークネットで統一された「評価基準」「検査基準」に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。  
 本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時点現在の車両状態を示したもので、検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではありませんのでその旨ご了承ください。また、車両の機関及び機構に関しての内容等については必ず右記販売店にご確認くださいますようお願い申し上げます。

## 評価点

4.5 点

修復歴

無

内装



外装




検査日

2022年07月31日

S 6 5 4.5 4 3.5 3 2 1 R



☆メーカー10.5型ナビ☆JBL☆パノラミック☆合成皮革☆ツインムーンルーフ☆モデリスタエアロ☆3眼LED☆BSM☆両側パワースライド☆パワーバックドア☆ETC(2.0)☆CD-DVDデッキ☆社外ドラレコ☆パーキングアシスト



## 外装状態の表示記号

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…塗装要す  
 W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石  
 X…切れ・割れ・割れ XX…交換歴有り

1…小程度 2…中程度 3…中程度を超えるもの 4…3を超えるもの

\*パネルの色が「青色」の表示は交換歴がある部位を表します。

## カーセンサー認定車取扱店名

--