



# 車両品質評価書

評価番号 V0103050003629519  
評価書発行日 2015年10月29日  
登録番号 V29750180 156



[www.tomii-auto.co.jp](http://www.tomii-auto.co.jp)



AISマークは、メーカー系の中古車事業会社とオークネットで統一された「評価基準」「検査基準」に則り、厳正に検査・評価した車両に付与される信頼の証です。

本評価書に記載された評価点及び内装・外装に関する評価は、車両検査日時点現在の車両状態を示したもので、検査には厳正を期しておりますが、車両品質を保証したものではございませんのでその旨ご了承ください。また、車両の機関及び機構に関しての内容等については必ず右記販売店にて確認ください。  
（注）上記評価結果は、車両の現状を基準としております。  
（注）上記評価結果は、車両の現状を基準としております。



評師占

4.5 点

修復歷


三



修復歷	無
内装	
外装	
検査日	2015年10月26日

The instrument cluster displays a digital speedometer in the center, surrounded by various indicator lights and icons. The speedometer shows a value of 4.5. Other visible elements include a fuel gauge, a temperature gauge, and several warning lights.

ホンダセンシング/Hondaインターナビ+リンクアップフリー  
/フルセグ(12セグ)TV/バックモニター/オーディオコント  
ロールステアリングスイッチ/6スピーカー/レーンウォッチ/ヒ  
ーター付本革パワーシート



## 外装状態の表示記号

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…塗装要す

W…修理あと有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス飛び石

×…切れ・破れ・割れ XX…交換歴有り

1...小程度 2...中程度 3...中程度を超えるもの 4...3を超えるもの

小程度 2 中程度 3 中程度を超えるもの 4

カーナン井認定車取扱店名

本評価書に関するお問合せは販売店がお受けいたします。裏面事項を必ずお読みください。